

При проведении проверки присутствовали: Директор «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» Максakov Юрий Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проверки вновь выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На объекте в МБОУ «Иланская СОШ № 1» не хранится исполнительная документация (на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствует проект на автоматическую пожарную сигнализацию)	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ - На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>
2.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя огнезащитного состава «МИГ-09» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	П.21. Правил противопожарного режима в РФ - Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>
3.	В прививочном кабинете отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	П. 61 ППР РФ - При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий СП5.13130.2009. Приложение А (обязательное) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>